



RECLAMO DE PRODUCTOS

| | |
|----------|----------|
| CUBIERTA | FECHA |
| CAMARA | 11 02 16 |
| OTROS | |

Nº 773932

U
S
U
A
R
I
O

NOMBRE TRANS. MARIA DEL ROSARIO SA
DIRECCION ENITE RIOS 268
LOCALIDAD PROGRESO
TEL. 0342-154468188
DNI o CUIT 30-70861216-9

DISTRIBUIDOR

NOMBRE SANTILLI NEOMATICOS SA
Nº DE CLIENTE 1000774
SUCURSAL RECAO
REVENTA RECLAMANTE

Autorizo / No autorizo a FATE S.A.I.C.I. y/o al ajustador habilitado a proceder al corte del producto por mi entregado en caso de ser necesario.

Nota: tachar lo que no corresponda.

Firma y aclaración del Usuario.
Si el reclamo fuere aceptado, el producto pasará a ser propiedad de FATE, otorgándose una bonificación en un producto igual o sustitutivo en la porción que no fue utilizada en el producto entregado.

Firma y aclaración del Usuario.

Dejo constancia, bajo juramento, que el producto cuya revisión técnica solicito, **no estivo involucrado / estivo involucrado** en algún hecho que hubiera ocasionado daños personales y/o materiales a mi persona o a terceros. En consecuencia, **libero / no libero** a FATE S.A.I.C.I. de toda responsabilidad ante cualquier eventual reclamo que se le pudiere formular en lo sucesivo. Sin perjuicio de ello, acepto la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal ante cualquier posible cuestión contenciosa que pudiere suscitarse por tal motivo.

Nota: tachar lo que no corresponda

Nota: Todas las solicitudes de reclamo deberán llevar las tres firmas: de lo contrario, el producto en cuestión no sera revisado ni dictaminado.

Firma y aclaración del Usuario.

| VEHICULO | | POSICION (elegir esquema) | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------|-----------------|--------|------|------|--|--|
| MARCA Y MODELO | AÑO | KILOMETROS | E.O. | REEMP. | | | | |
| | | | | | | | | |
| TITULAR | | DOMINIO | Nº CEDULA VERDE | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TIPO | | | | | | | | |
| AUTO / CAMIONETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | |
| CAMION | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| OMNIBUS | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| ACOPLADO / SEMI | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| TRACTOR / COSECH. | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| OTROS | izq. | der. | izq. | der. | izq. | der. | | |

| PRODUCTO | | |
|---------------------------------|--------------------|-------|
| MEDIDA | DISEÑO | CAP. |
| 295/80 R22.5 | SR 260 | 16 |
| SERIE DOT. | PROFUNDIDAD EN mm. | CANT. |
| 630752 (1315) | | 1 |
| CÓDIGO DE PRODUCTO | | |
| MOTIVO DEL RECLAMO | | |
| DEFORMADA. IMPOSIBLE BALANCEAR. | | |
| Jallu... | | |

| REVENDEDOR | | DICTAMEN TECNICO | |
|-----------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| ACEPTADO | ACEPTADO | ADMITIDO | COD. DEFECTO |
| RECHAZADO | RECHAZADO | % | |
| A DICTAMINAR | | DETALLE DE DEFECTO | |
| FIRMA | FIRMA | | |
| FECHA | FECHA | PRODUCCION | DESTINO |
| 8/3/16 | | | |
| RECLAMO CONCEDIDO COMERCIAL | | INFORMACION TRANSITO | |
| ADIC. CONCEDIDO | FIRMA | REMITO DISTRIBUIDOR | NOTA DE ENVIO |
| % | | | |

BA 188691