

Atto. MARCOS



RECLAMO DE PRODUCTOS

| | |
|----------|----------|
| CUBIERTA | FECHA |
| CAMARA | 12 04 26 |
| OTROS | |

Nº 792274

| | |
|---------|------------------------------|
| USUARIO | NOMBRE ATUALIZA GOS SA |
| | DIRECCION RUTA MAC 41 KM 999 |
| | LOCALIDAD RESISTENCIA |
| | TEL. 03624 - 400150 |
| | DNI o CUIT 30.51563721-0 |

| | |
|--------------|-------------------------------|
| DISTRIBUIDOR | NOMBRE SANTILLI NEUMATICOS SA |
| | Nº DE CLIENTE 1000774 |
| | SUCURSAL RECREO |
| | REVENTA RECLAMANTE |

Autorizo / No autorizo a FATE S.A.I.C.I. y/o al ajustador habilitado a proceder al corte del producto por mi entregado en caso de ser necesario.

Nota: tachar lo que no corresponda.

Si el reclamo fuere aceptado, el producto pasará a ser propiedad de FATE, otorgándose una bonificación en un producto igual o sustitutivo en la porción que no fue utilizada en el producto entregado.

Firma y aclaración del Usuario.

Dejo constancia, bajo juramento, que el producto cuya revisión técnica solicito, **no estuvo involucrado / estuvo involucrado** en algún hecho que hubiera ocasionado daños personales y/o materiales a mi persona o a terceros. En consecuencia, **libero / no libero** a FATE S.A.I.C.I. de toda responsabilidad ante cualquier eventual reclamo que se le pudiere formular en lo sucesivo. Sin perjuicio de ello, acepto la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Capital Federal ante cualquier posible cuestión contenciosa que pudiere suscitarse por tal motivo.

Nota: tachar lo que no corresponda

Nota: Todas las solicitudes de reclamo deberán llevar las tres firmas; de lo contrario, el producto en cuestión no será revisado ni dictaminado.

Firma y aclaración del Usuario.

| VEHICULO | | POSICION (elegir esquema) | | | | | | | | |
|-------------------|------|---------------------------|-----------------|--------|------|------|--|--|--|--|
| MARCA Y MODELO | AÑO | KILOMETROS | E.O. | REEMP. | | | | | | |
| TITULAR | | DOMINIO | Nº CEDULA VERDE | | | | | | | |
| TIPO | | | | | | | | | | |
| AUTO / CAMIONETA | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| CAMION | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| OMNIBUS | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| ACOPLOADO / SEMI | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| TRACTOR / COSECH. | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| OTROS | izq. | der. | izq. | der. | izq. | der. | | | | |

BA 188691

PRODUCTO

| | | | | | |
|------------|---------------|--------------------|--------|-------|----|
| MEDIDA | 285/60 V22.5 | DISEÑO | SR 260 | CAP. | 26 |
| SERIE DOT. | 482273 (5234) | PROFUNDIDAD EN mm. | | CANT. | 1 |

CÓDIGO DE PRODUCTO

MOTIVO DEL RECLAMO

DESCUENTE - DPC COLAR. POCASIMANO

DICTAMEN TECNICO

| | | | |
|--------------|-----------|--------------------|--------------|
| REVENDEDOR | FABRICA | ADMITIDO | COD. DEFECTO |
| ACEPTADO | ACEPTADO | | |
| RECHAZADO | RECHAZADO | % | |
| A DICTAMINAR | FIRMA | DETALLE DE DEFECTO | |

| | | | |
|-------|-------|------------|---------|
| FECHA | FECHA | PRODUCCION | DESTINO |
| 26/10 | | | |

RECLAMO CONCEDIDO COMERCIAL

| | | | |
|-----------------|-------|--------------|---------------|
| ADIC. CONCEDIDO | FIRMA | REMITO | NOTA DE ENVIO |
| % | | DISTRIBUIDOR | |